


IT EN HIDE

È OBBLIGATORIO L'USO DELLA COLLA
IT IS MANDATORY TO USE GLUE


QR code e Link al video dimostrativo
QR code and Link to demo video




<https://www.youtube.com/watch?v=gjeBisKm3dE>




1. La bustina è divisa in due componenti. La sigillatura mantiene separati i due componenti.
The packet is divided into two components. The seal keeps the two components separate.




2. Premere con i pollici lo scompartimento più abbondante esercitando una forte pressione per rompere la sigillatura. Press down on the more abundant compartment using your thumbs while exerting strong pressure to break the seal.




3. Arrotolare la bustina su se stessa in modo da posizionare la colla verso l'apertura indicata.
Roll the packet onto itself so that the glue is positioned towards the indicated opening.




4. Amalgamare i 2 componenti facendo pressione con le dita per almeno 20 volte per rompere la sigillatura. Mix the two components by pressing with your fingers at least 20 times to break the seal.




5. La colla dovrà uscire di colore grigio (anche se mostrata viola sul disegno solo a scopo dimostrativo).
The glue should come out gray in color (although shown purple in the drawing for demonstration purposes only).




6. Tagliare l'angolo della bustina dove indicato. Cut the corner of the packet where indicated.




7. Rimuovere le pellicole protettive. Remove the protective films.




8. Applicare la colla sul retro del supporto. Apply glue to the back of the support.




9. Un livello di colla troppo scarso o troppo abbondante non garantisce il corretto fissaggio di 'PIEGA'.
An insufficient or excessive level of glue does not ensure proper fixation of 'PIEGA'.



10. Pulire la superficie con il panno fornito, attendere 5 prima del passaggio successivo. Clean the surface with the provided cloth, wait 5 minutes before proceeding to the next step.



11. Premere "HIDE" contro la parete e applicare pressione costante per un minuto premendo la parte interna.
Press "HIDE" against the wall and apply constant pressure for one minute pressing the inside part.



12. Lasciare asciugare almeno per 48 h. Solo dopo sarà possibile appoggiare i prodotti su "HIDE". Leave it to dry for at least 48 hours. Only then will it be possible to place products on "HIDE".

PORTATA
MASSIMA
3KG.

MAXIMUM
LOAD
3KG.